


地際部を炭素繊維で補強！チタン箔で腐食から守る！

# NSACC

地際補強工法  
調査・設計・施工

大型鋼管柱の地際補強




## 調査・設計

- ①地際腐食部の腐食状況を調査します。
- ②調査データをもとに強度を診断。  
不足を補う設計を行います。



①調査／板厚測定



②設計／診断

## 補強施工

接着材貼り付け式で施工も容易。建て替えコストを削減。



1 腐食部の研磨  
(ケレン作業)



2 腐食部の研磨後



3 接着剤の塗布



6 補強完了



5 ちタン箔の貼付



4 炭素繊維の貼付

### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

取扱店

### 日鉄防食株式会社

〒136-0072 東京都江東区大島三丁目7番17号

【お問い合わせ先】  
粉体コート・建資事業部

道路資材グループ(千葉) Tel: 043-290-5880 Fax: 043-290-5881

(東京) Tel: 03-5858-6032 Fax: 03-5628-2447

(群馬) Tel: 0276-62-1171 Fax: 0276-62-1247

市場開拓グループ Tel: 03-5858-6032 Fax: 03-5628-2447