

地際部の防食性能を強化！ 地際部を **サビ** **腐食** から守ります。

NSAACC

グラウンドバリアポール

地
際
腐
食
の
防
止
ポ
ール



NIPPON STEEL



日鉄防食

地際部の耐食性を高め、高寿命化を実現！

建替え頻度を減少させ、当初の美観を長く保ちます。



※地際部は土砂や塩分の堆積・水の滞留などが原因で著しい局部腐食が発生します。

※カーブミラー支柱のほか、地際腐食が懸念される金属製支柱に使用できます。

局部腐食した
地際部
(ポリエステル：オレンジ)



地際部の塗装構造



カーブミラー支柱、道路標識柱のほか、看板支柱、電線柱、信号柱、照明柱などの金属製支柱にも使用できます。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

取扱店

日鉄防食株式会社

〒136-0072 東京都江東区大島三丁目7番17号

【お問い合わせ先】
粉体コート・建資事業部

道路資材グループ(千葉) Tel: 043-290-5880 Fax: 043-290-5881

(東京) Tel: 03-5858-6032 Fax: 03-5628-2447

(群馬) Tel: 0276-62-1171 Fax: 0276-62-1247

市場開拓グループ Tel: 03-5858-6032 Fax: 03-5628-2447