



地際補修工法


<構成>



<腐食原理>



<工法プロセス>



<施工実績>

施工時期	施工場所／内容
H12.1	茨城県／ 鋼製柱脚部補修
H12.2	千葉県／ 鋼製柱脚部補修
	⋮
H24.3	神奈川県／ 鋼製柱脚部補修

<適用事例>



お問い合わせ先: エンジニアリング事業部 Tel:03-5858-6127

No.3E19